



无调压器的接法:

由于功率过大，为了减少连接点，直接不用接线端子进行连接，接线时直接接入到下面的电器部件中。连接的时候，必须使用16方线以上进行连接。



一个调压器的接法:

由于功率过大，为了减少连接点，直接不用接线端子进行连接，接线时直接接入到下面的电器部件中。连接的时候，必须使用16方线以上进行连接。



2个调压器的接法:

由于功率过大，为了减少连接点，直接不用接线端子进行连接，接线时直接接入到下面的电器部件中。连接的时候，必须使用16方线以上进行连接。

